

樹木調査結果（抜粋版）

1. 業務概要

○. 業務の目的

蓮田市藤ノ木四丁目地内外において施行範囲内の樹木の健康状況を診断するとともに、健全度の判定を行い、管理者協議の基礎資料とする。

○. 業務概要

業務件名：令和4年度 黒浜緑地樹木調査業務委託

業務箇所：蓮田市藤ノ木四丁目地内外

業務内容：専門診断（外観診断）業務

「街路樹診断マニュアル」による必要業務

履行期間：令和4年11月1日～令和5年3月10日

発注者：蓮田市

受注者：株式会社 環境・グリーンエンジニア

樹木点検結果一覧表（5号緑地）

| 5号緑地 | | | | | | | | | | | | | | | | | 点検結果 | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|--------|---------|-------|---------|------|--------|--------|--------|---------|--------|------|-------|--------|----------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|
| ①維持管理上の問題 | | | | | | ②活力点検 | | | ③樹木の異常 | | | | | | 点検結果 | | | | | | | | | |
| 道側限界越え車 | 建築限界越え歩 | 建築限界越え車 | 合直し・撤去 | 道路施設との競 | 支柱・撤去 | 太枝枯れ・折れ | 枝上ツク | 根枯れ・鋪装 | 葉の状態 | 先端枝の枯れ | 弱死・著しい衰 | キノコの有無 | 開口空洞 | 損傷・腐朽 | 樹皮枯死・欠 | 病害（フランス） | 痕跡（穿孔） | 不自然な傾斜 | 異常な好 | 概ね良好 | 処置が好 | 維持が理 | 診断必要 | 樹木の外観 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 28 | 1 | 1 | 12 | | | |

外観診断対象木（5号緑地）

| 樹木点検表 | | | | | |
|-------|--------|--------|------|---------|----|
| 路線名 | | 黒浜5号緑地 | | | |
| 通し番号 | 樹木台帳番号 | 樹木番号 | 樹種 | 幹周り(cm) | 備考 |
| | | 510 | シラカシ | 79.0 | |
| | | 523 | イヌシデ | 87.0 | |
| | | 524 | イヌシデ | 68.0 | |
| | | 529 | シラカシ | 211.0 | |

外観診断結果（5号緑地）

| 診断日 | 左右 | 樹木番号 | 樹種名 | 樹高 | 幹回り | 枝張り | 外観判定 | | | 機器診断・剪定の有無 | | | 外観健全度判定 | 判定理由 | | | | | | 総合判定 |
|-----------|------|------|------|------|-------|-----|------|----|----|------------|---|----|---------|--|--|----|--|--|--|------|
| | | | | | | | 根元 | 幹 | 大枝 | 根元 | 幹 | 大枝 | | | | | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 510 | シラカシ | 13.0 | 79.0 | 5.0 | 被害 | 健全 | 注意 | | | | C | 根元はベッコウタケによる腐朽とこれを裏付ける鋼棒陷入異常がみられ、根張りの強度にかなり問題があるとみられる。 | | C | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 523 | イヌシデ | 16.0 | 87.0 | 6.0 | 健全 | 注意 | 注意 | | | | B1 | 幹のがん腫は活力低下により被害が拡大したとみられ、これらがさらなる活力低下を招いているとみられる。 | | B1 | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 524 | イヌシデ | 13.0 | 68.0 | 5.0 | 注意 | 健全 | 注意 | | | | B1 | 不自然な樹幹傾斜はかなり大きいが、根張りに被害がみられないため長期周期の要観察。 大枝に枝折れがみられ、巻き込みは進んでおらず腐朽が進む可能性が高いとみられる。 | | B1 | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 529 | シラカン | 18.0 | 211.0 | 8.0 | 注意 | 被害 | 注意 | | | | B1 | 根元のがん腫は被害の拡大に注意。トウネズミモチは要切除。 幹の開口空洞は芯に達しておらず経過観察。根元から幹のGL3.0以上に打診音異常(中)があり、内部の腐朽の可能性が高いが、腐朽の範囲は大きくないとみられる。 大枝の枯れ枝は枝折れにより生じたものとみられ、腐朽の侵入口となるため切除し癒合材塗布。 | | B1 | | | | |

処置計画（5号緑地）

| 診断日 | 左右 | 樹木番号 | 樹種名 | 総合判定 | 処置必要性 | 処置緊急性 | 処置内容 | | | | | | | | | | | 次回診断 | 次回FU診断時期 | | | |
|-----------|------|------|------|------|-------|-------|------|----|-------|-----|-----|------|-----|------|---------|-----|-------|-------|----------|--|-----|----|
| | | | | | | | 観察 | 剪定 | 剪定の内容 | | | | | 樹体保護 | 植栽基盤の改善 | 根上り | 病害虫防除 | 更新 | その他 | | ～年後 | 年度 |
| | | | | | | | | | 枯れ枝 | 腐朽枝 | 支障枝 | 風圧軽減 | 巻き根 | | | | | | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 510 | シラカン | C | あり | なし | | 不要 | | | | | | | | ○ | | 撤去・伐採 | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 523 | イヌシデ | B1 | あり | なし | 長期周期 | 必要 | | | | ○ | | | | | | 外観診断 | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 524 | イヌシデ | B1 | あり | なし | 長期周期 | 不要 | | | | | | | | | | 外観診断 | | | | |
| 2023年2月1日 | 5号緑地 | 529 | シラカン | B1 | あり | なし | 長期周期 | 必要 | ○ | | | ○ | | | | | | 外観診断 | | | | |