

水質調查結果一覽表(1)

[illegible]

水質調査結果一覧表(2)

採水地点		貝塚悪水路 元荒川 出口付近		山ノ神沼		黒浜沼上沼		黒浜沼下沼	
採水年月日		R05. 10. 25	R06. 02. 09	R05. 08. 22	R05. 12. 14	R05. 08. 22	R06. 02. 09	R05. 08. 22	R06. 02. 09
採水時刻		10:45	10:25	11:25	13:10	08:50	08:35	09:20	08:50
天候	前日	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	当日	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
気温 (°C)		22.5	8.5	33.0	13.7	30.2	5.6	30.7	6.1
水温 (°C)		20.1	11.2	32.5	12.0	31.5	5.5	27.8	2.8
採水位置		流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心	流心
流向		順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流	順流
流速 (m/s)		0.166	0.063	—	—	—	—	—	—
流量 (m³/s)		0.016	0.003	—	—	—	—	—	—
外観		淡黄色濁	淡灰色濁	中灰緑色濁	濃灰緑色濁	淡灰黄色濁	中緑黄色濁	淡灰黄色濁	淡灰黄色濁
臭気		弱下水臭	弱下水臭	弱藻臭	無臭	無臭	無臭	弱藻臭	弱藻臭
透視度 (度)		30.0 以上	30.0 以上	13.0	6.0	28.0	10.7	30.0 以上	30.0 以上
pH		7.9	7.4	8.8	8.9	8.5	9.6	7.2	7.1
DO (mg/L)		11.7	11.1	10.8	12.8	10.0	18.4	4.7	9.0
BOD (mg/L)		6.3	5.8	—	—	—	—	—	—
COD (mg/L)		—	—	20.0	31.1	9.7	13.4	7.9	5.3
SS (mg/L)		3	5	26	52	16	37	17	4
大腸菌数 (CFU/100mL)		8.4×10^3	5.2×10^3	6	16	1 未満	31	78	37
総窒素 (mg/L)		8.71	8.78	1.89	2.96	1.19	1.46	2.20	0.88
総リン (mg/L)		0.799	0.749	0.179	0.223	0.116	0.232	0.149	0.044
陰イオン界面活性剤 (mg/L)		0.09	0.21	0.01	0.01 未満	0.01 未満	0.03	0.01	0.01
備考									